

Ремонт плит балконов методом оштукатуривания





Схема крепления ограждения к балконам



Спецификация подсистемы облицовки балконов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. ед.	Примечание
		Профиль П-образный 40х20х20, пм.	329,20	
		Профиль Z-образный 40х20х20х1,2, пм	658,40	
		Саморез 4.2х19 с прокладкой, шт.	2840	
		Облицовка стен балкона сталь 0,7мм	453,20	

Общая площадь ремонтируемых балконных плит (плиты первого этажа) составляет 7,50 кв.м (15%)  
Все размеры уточняются по месту.

- Общее количество ремонтируемых плит балконов – 13 шт.
- Ремонт плиты балкона методом оштукатуривания производить в следующем порядке:
  - простучать все поверхности плиты по нижним поверхностям и торцам;
  - обколоть отслоившийся бетон;
  - очистить все поверхности плиты от мусора и пыли;
  - оголенную арматуру зачистить металлическими щетками;
  - прикрепить штукатурную сетку к арматуре. К нижней поверхности плиты сетку пристрелить дюбелями через металлические пластинки 3х40х40 мм с шагом 200 мм;
  - промыть водой все участки, подлежащие оштукатуриванию, осушить;
  - оштукатурить боковые и нижние поверхности балконной плиты цементно-песчаным раствором на цементе марки "НЦ" следующего состава: Цемент НЦ смешать с мытым песком (модуля крупности 0.63–1.5 мм) в соотношении 1:2 или 1:3 и разбавить водой из расчета 0,4 – 0,5 от массы цемента. Желательно применение готовой сухой смеси.

					2019	65.17.008-2019-АС		
						Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Украинская, д. 123 в г. Южно – Сахалинске		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		Стадия	Лист
							Р	8
Разработал						Ремонт плиты балкона методом оштукатуривания. Схема крепления ограждения к балконам	ООО "ХОЛОДСЕРВИС" г.Южно-Сахалинск	
						Спецификация		